Planta Escada-1 - Pav1

P1 P2 P4 P5 V5 V25 V29 VR1 VR2 E1 E2 E3 L1 L2 L6 Desce

Corte C-C



Corte A-A



Corte B-B



VR2



Corte A



VR1



Corte A



V29



V25



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO UNIT (cm)	COMPRIMENTO TOTAL (cm)
V25					
50A	1	10	4	220	920
50A	2	10	3	220	660
50A	3	6.3	2	124	178
60B	4	5	8	143	857
50A	5	10	4	209	876
V29					
50A	1	10	6	230	1380
50A	2	10	3	220	880
50A	3	6.3	2	126	252
60B	4	5	8	143	857
50A	5	16	4	210	846
VR1					
50A	1	10	2	355	710
50A	2	10	2	306	612
50A	3	10	2	180	360
60B	4	5	12	93	1116
60B	5	5	4	296	1184
VR2					
50A	1	10	2	350	700
50A	2	10	3	307	614
50A	3	10	3	225	675
60B	4	5	12	93	1116
Planta Escada-1 - Pav1					
50A	1	8	10	VAR	1740
50A	2	6.3	10	VAR	2610
50A	3	10	11	539	5929
50A	4	10	13	609	7905
50A	5	12.5	13	421	7969
50A	6	6.3	13	316	5925
50A	7	6.3	13	216	4104
50A	8	10	13	441	8174
50A	9	8	4	169	507
50A	10	8	14	222	3108
50A	11	6.3	14	238	3332
50A	12	10	12	400	4800
50A	13	8	18	196	3136
50A	14	6.3	10	198	1980
50A	15	6.3	10	198	2940
50A	16	5	12	97	1870

RESUMO AÇO CA - 50-60			
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
60B	5	51	8
50A	6.3	219	154
50A	8	13	5
50A	10	345	192
50A	12.5	80	77
50A	16	8	13
Peso total		60B =	8 kg
Peso total		50A =	363 kg

1	10/07	Emissão Inicial	ANALDO C
2	10/07	Detalhe Rampa	ANALDO C
Rev.	Data	Descrição	Executado

Nome Empresa: ATIVA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA — Empresa Contratada

Responsável Técnico: ARNALDO CALAZANS DOS SANTOS - CREA-RJ 46.531/D

Título: CONSTRUÇÃO DA 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS — PE37 72

Título: 1ª POLICLÍNICA DO CORPO DE BOMBEIROS

Título: Forma e Armação da Escada Pav1 - Térreo, Planta Escada-1 - Pav1, vigas V24 / V29 / VR1 / VR2

Disciplina: ESTRUTURA — Projeto: PROJETO EXECUTIVO — INTEGRE

Endereço: RUA DOMINGOS LOPES, 336

Bairro	R.A.	A.P.	Data	Escala
CAMPINHO	XV	3.3	05/2015	1/50

Autor do Projeto	Gerente/Fiscal	R. Solicit.	Desenho
ARNALDO CALAZANS	VAGNER PEREIRA BASTOS	12148	ARNALDO CALAZANS

Coordenador - SIGLA COORDENAÇÃO	Diretor - SIGLA DA DIRETORIA	Diretor Presidente
MARIA FERNANDA CEBRIAN	GUILHERME P. ALONSO	ARMANDO JOSÉ QUEIROGA JUNIOR

Impresso em: 10/07/2017 08:38:03 - Localização: C:\Users\Usuario\Documents\My Web Sites\site-ecoengenharia\Projetos\Servicos-realizados\policlinica